



Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri

via Satrico, 27/E – 00052 Marina di Cerveteri – Cerveteri - (Roma)

Ambito 11 - Tel. +39.06.99.02.422 – Cod. Fisc. 91017180588 – Codice Mecc.: RMIC891007

PEO: rmic891007@istruzione.it – PEC: rmic891007@pec.istruzione.it – SITO: www.icmarinadicerveteri.gov.it

Circ. n. 80

Marina di Cerveteri, 19 gennaio 2017

Ai docenti della scuola secondaria

Ai Collaboratori scolastici plesso Viale dei
Tirreni

Al DSGA

Atti

Oggetto: comunicazione dal Comune di Cerveteri del 17/1/2017 – termosifoni classe 3B e palestra.

Allego alla presente copia della mail ricevuta dall'ufficio manutentivo comunale in merito alla segnalazione da noi effettuata nei giorni scorsi per il malfunzionamento dei caloriferi nella classe 3B.

A seguito del controllo effettuato dai competenti uffici, è emerso che una valvola di sfiato di un termosifone posto nel locale antistante l'ingresso in palestra e i bagni è stata, volutamente, aperta, provocando lo scarico dell'impianto di riscaldamento e l'allagamento dei relativi locali. Tale azione, oltre a produrre conseguenti oneri a carico dei pubblici uffici, ha provocato un calo di pressione nell'intero impianto con relativa perdita di calore nelle altre aule, soprattutto quelle più lontane dalla caldaia come la terza B.

Poiché detti locali sono utilizzati anche dalle Associazioni sportive fino a tarda sera, provvederò a inoltrare ennesima richiesta agli uffici comunali per un maggiore controllo sulla base del calendario di utilizzo.

Tuttavia, considerato che il danno potrebbe essere stato provocato anche in orario antimeridiano, sollecito un attento controllo e una costante azione di responsabilizzazione degli alunni all'utilizzo appropriato delle strutture scolastiche, come già stabilito dal Regolamento d'Istituto e dalle disposizioni organizzative annuali.

In aggiunta a ciò, il termostato interno alla classe 3B è risultato manomesso, nonostante sia protetto da apposito contenitore, e posizionato sui 17 gradi centigradi, mentre deve essere sui 21 come in tutte le altre classi. Come già effettuato lo scorso anno, i collaboratori scolastici sono pregati di affiggere apposita segnalazione "non toccare" in prossimità di detti dispositivi e tutto il personale è invitato a vigilare affinché la stessa non sia rimossa né avvengano altre manomissioni.

Ringrazio per l'abituale attenzione e collaborazione.

Il dirigente scolastico

Loredana Cherubini

IC Marina di Cerveteri Istituzionale

Da: giuseppe.cravana@comune.cerveteri.rm.it
Inviato: martedì 17 gennaio 2017 13:38
A: 'Pubblica Istruzione'; 'Maria Gigliola Rossi'; 'Laura Befera'
Cc: 'Bruno Zinno'; 'Giuseppe Zito'; 'IC Marina di Cerveteri Istituzionale'; 'Salvatore Galioto'
Oggetto: riscaldamenti Plesso Viale dei Tirreni
Allegati: IMG_20170117_120517_resized_20170117_121908398 (002).jpg

Buongiorno Laura, su segnalazione del Vicesindaco stamani la Ditta di conduzione impianti termici è intervenuta al Plesso di Viale dei Tirreni ed in particolare per termosifone non funzionante in classe 3°B, e si relaziona quanto di seguito:

la Ditta intervenuta sul posto ha comunicato che l'impianto di riscaldamento non risultava funzionante poiché, causa bassa pressione nell'impianto, il pressostato di minima dello stesso impianto si è attivato interrompendo il relativo flusso onde evitare la vaporizzazione del liquido termoconvettore e danni più gravi alla caldaia.

Da una verifica effettuata dalla Ditta nei locali del plesso in argomento è risultato che, volutamente, una valvola di sfiato di un termosifone posto nel locale spogliatoio/bagni della palestra è stata aperta provocando (come tra l'altro visibile nella foto allegata) lo scarico dell'impianto di riscaldamento e l'allagamento dei relativi locali.

Alla luce di quanto sopra, credo sia opportuno che i soggetti autorizzati all'utilizzo delle strutture di proprietà dell'Ente, anche al di là dell'orario scolastico (mi riferisco anche alle diverse Associazioni che fruiscono della struttura nel periodo serale), debbano vigilare e porre maggiore attenzione per evitare di creare disservizi all'attività didattica oltre gli inevitabili risvolti economici negativi a danno dell'Amministrazione Comunale per interventi che potrebbero essere certamente evitati.

Tanto si doveva

Istr. Tecnico
G. CRAVANA

-----Messaggio originale-----

Da: sajallewa@libero.it [mailto:sajallewa@libero.it]

Inviato: martedì 17 gennaio 2017 12:20

A: giuseppe.cravana@comune.cerveteri.rm.it

Oggetto: Scuola cerenova via Tirreno

Dopo sopralluogo come richiesto In 3° B le facciamo presente di aver trovato l'impianto scarico di pressione ..dovuto alla manopola aperta di sfiato del termosifone stesso ...n.b. fatto volontariamente da estranei ... ripristino impianto lo lascio funzionante ..allego foto del termosifone in questione ...

Saluti Sergio allewa

Inviato dal mio dispositivo Huawei